

**RELAÇÃO de DESLOCAÇÕES aos REPETIDORES A.R.B.A. 2010 - 1º.pag. 12-1-2010 a 20-6-2010**

S. ESTRELA	S. MARÃO	S. CÔTA	S. ARESTAL	S. BALTAR	Obs.	Km Percorr.
12-1-2010					Para mont. Net (não entrámos canhão substit. p/ Força Aérea) CT2HJR	156
13-1-2010					Voltámos Torre não pode ser SAPO alt. Contrato CT2GXU-CT2EPO	156
		16-1-2010			CT2JCL veio de Baltar para lá do Porto andou 360 Km + 64	424
		26-1-2010			Alterar parâmetros 10M	64
3-2-2010					Alterar o Dig.Voice e CW para não cortar audio	156
5-2-0010					Corrigir ant. de link dos 10M	156
9-2-0010					Verificar o comando remoto c/ problemas	156
17-2-2010					Finalmente a NET montada c/ muita NEVE	156
19-2-2010					RV48 “pifou” fomos lá, sensor térmico não func. Queimou transist. excitad.	156
			12-3-2010		Montar 2 ant.510N+6 moveis CT1ASM-CT2GXU-CT2JCL-CT2IYM-CT2HOM-CR7ABJ	656
20-3-2010					Montar D-Star 2 viaturas CT1ASM + CT2GXU + CT1EPO	312
			21-3-2010		Antena Maldol 510 caiu e o CT2IYM CT2JCL CT2IWI e CR7ABJ foram trocar baixadas.	280
8-4-2010					Verificar mau func. RV48	156
8-4-2010					Ida ao Porto c/ RV48 para corrigir e trocar e gravar eprom do repetidor	270
9-4-2010					Voltar a S. Estrela para voltar a montar o repetidor RV48	156
		25-4-2010			Verificar o Rep 10M que não ia para o ar. (falta agua nas baterias)	64
		26-4-2010			Ida a Côtã para pôr- agua nas baterias e ver o aero-gerador que parece não funcionar	64
		1-5-2010			Verificar estado de carga das baterias após alguns dias depois de atestar agua destilada	64
			5-5-2010		Ir montar antena de APRS e novo rep.VXR9000	164
			5-5-2010		CT2JCL Deslocou-se de casa para o Arestal para montar ant. APRS	155
		7-5-2010			CT1EPO Levou painéis solares e armação para montar em Côtã	64
		8-5-2010			Mais uma viagem a Côtã para instalar os painéis solares com o CT2JCL e CT1ASM (11,8V)	64
		8-5-2010			Ir a Côtã com CT2JWW aparafusar os painéis no interior, mudou-se placa rectific. do Aerogerador.	64
		13-5-2010			Ir a Côtã verificar a carga do aero gerador e dos painéis solares. (12,8V)	64
		17-5-2010			Fixar as telhas com Pluioretano e montar o control de carga dos painéis solares (13,3V)	64
3-6-2010					Afinar RV48-D-Star RU706 e 1,2Ghz com CT1CHS Avelino	156
6-6-2010					O RV708 está off desde dia 4 6ª.feira a noite. Tinha fusível fundido.	156
			15-6-2010		Afinar e otimizar o Tx do RV58, subst. Cabos de 12V das baterias por uns de 10mm	156
20-6-2010					Verificar mau func. D-STAR c/ conf. Do problema de mau RX.	156
<b>deslocação</b>	<b>deslocação</b>	<b>deslocação</b>	<b>deslocação</b>	<b>deslocação</b>		
<b>á S. Estrela</b>	<b>á S. Marão</b>	<b>a Côtã</b>	<b>ao Arestal</b>	<b>a Baltar</b>		
<b>78 + 78Km</b>	<b>131 + 131Km</b>	<b>32 + 32Km</b>	<b>82 + 82Km</b>	<b>165 + 165Km</b>		
<b>156 Km</b>	<b>262Km</b>	<b>64Km</b>	<b>164Km</b>	<b>330Km</b>	<b>Km percorridos desde Janº. 2010 a Junho 2010 na manutenção dos Repetidores</b>	<b>4865</b>

